

COPIA ORIGINAL DEL 20/09/2022 10:00:00 AM

1. Modalidad del permiso MATERIA PELIGROSA		2. Número de placa CL257419		3. Fecha de Emisión 21/09/2022		4. Fecha de vencimiento 21/09/2023	
5. CARACTERISTICAS DEL AUTOMOTOR				6. CARACTERISTICAS DEL REMOLQUE			
5.1. Clase C2		5.6. Año 2011		6.1. Placa (s)			
5.2. Número de VIN KMFJA17BPBC170583		5.7. Modelo HD45		6.2. Marca		6.3. Año	
5.3. Marca HYUNDAI		5.8. Número de chasis		6.4. Nombre del propietario			
5.4. Carrocería FURGON		5.9. Número de motor		6.5. Carrocería			
5.5. Propietario SOLUCIONES INTEGRALES EN RECICLAJE S.A.				6.6. Número de VIN o Serie			
5.10. Ancho (cm) 205		5.11. Alto (cm) 298		5.12. Longitud (cm) 515		6.7. Ancho (cm)	
						6.8. Alto (cm)	
						6.9. Longitud (cm)	
7. PESOS (TON) DISTANCIAS ENTRE EJES (CM)				8. PESOS (TON) Y DISTANCIAS ENTRE EJES (CM)			
7.1. PMA 4.38		7.2. Tara (Peso Vacío) 2.71		7.3. Carga útil 1.67		8.1. PMA	
						8.2. Tara (Peso Vacío)	
						8.3. Carga útil	
9. Observaciones: Limitado por capacidad según fabricante eje trasero				Peso Eje 1 1.72		Dist. Ejes 1-2 280	
10. Firma del funcionario que confecciona el permiso <i>Gladys Coto Alarcón</i>				Peso Eje 2 2.66		Dist. Ejes 2-3 ---	
10.1. Firma de funcionario que revisa el permiso <i>[Firma]</i>				Peso Eje 3 ---		Dist. Ejes 3-4 ---	
10.2. Firma de funcionario que entrega el permiso <i>[Firma]</i>				Peso Eje 4 ---		Dist. Ejes 4-5 ---	
				Peso Eje 5-6 ---		Dist. Ejes 5-6 ---	

