

1. Modalidad del permiso <b>MATERIA PELIGROSA</b>		2. Número de placa <b>CL257419</b>		3. Fecha de Emisión <b>26/10/2023</b>		4. Fecha de vencimiento <b>26/10/2024</b>					
<b>5. CARACTERISTICAS DEL AUTOMOTOR</b>				<b>6. CARACTERISTICAS DEL REMOLQUE</b>							
5.1. Clase <b>C2</b>		5.6. Año <b>2011</b>		6.1. Placa (s)							
5.2. Número de VIN <b>KMFJA17BPBC170583</b>		5.7. Modelo <b>HD45</b>		6.2. Marca		6.3. Año					
5.3. Marca <b>HYUNDAI</b>		5.8. Número de chasis		6.4. Nombre del propietario							
5.4. Carrocería <b>FURGON</b>		5.9. Número de motor		6.5. Carrocería							
5.5. Propietario <b>SOLUCIONES INTEGRALES EN RECICLAJE S.A.</b>				6.6. Número de VIN o Serie							
5.10. Ancho (cm) <b>704</b>		5.11. Alto (cm) <b>285</b>		5.12. Longitud (cm) <b>513</b>		6.7. Ancho (cm)					
						6.8. Alto (cm)					
						6.9. Longitud (cm)					
<b>7. PESOS (TON) DISTANCIAS ENTRE EJES (CM)</b>				<b>8. PESOS (TON) Y DISTANCIAS ENTRE EJES (CM)</b>							
7.1. PMA <b>4.24</b>		7.2. Tara (Peso Vacío) <b>2.62</b>		7.3. Carga útil <b>1.62</b>		8.1. PMA					
						8.2. Tara (Peso Vacío)					
						8.3. Carga útil					
9. Observaciones: Limitado por capacidad según fabricante eje trasero				Peso Eje 1 <b>1.58</b>		Dist. Ejes 1-2 <b>282</b>					
				Peso Eje 2 <b>2.66</b>		Dist. Ejes 2-3 ---					
				Peso Eje 3 ---		Dist. Ejes 3-4 ---					
				Peso Eje 4 ---		Dist. Ejes 4-5 ---					
				Peso Eje 5-6 ---		Dist. Ejes 5-6 ---					
				10. Firma del funcionario que confecciona el permiso <i>Gladys Corto Alfaro</i>							
				10.1. Firma de funcionario que revisa el permiso <i>Juan Vargas</i>							
10.2. Firma de funcionario que entrega el permiso <i>[Signature]</i>											

CS CONAVI/ARJOS TEL: 2240-5211 FAX: 2240-4081 0822-045 / 10.000X.2 / 09-22