

1. Modalidad del permiso <b>MATERIA PELIGROSA</b>		2. Número de placa <b>C168784</b>		3. Fecha de Emisión <b>28/03/2023</b>		4. Fecha de vencimiento <b>28/03/2024</b>	
5. CARACTERISTICAS DEL AUTOMOTOR				6. CARACTERISTICAS DEL REMOLQUE			
5.1. Clase <b>C2</b>		5.6. Año <b>2017</b>		6.1. Placa (s)			
5.2. Número de VIN <b>KMFHA17PPHC014500</b>		5.7. Modelo <b>EX90 MIGHTY</b>		6.2. Marca		6.3. Año	
5.3. Marca <b>HYUNDAI</b>		5.8. Número de chasis		6.4. Nombre del propietario			
5.4. Carrocería <b>FURGON</b>		5.9. Número de motor		6.5. Carrocería			
5.5. Propietario <b>SOLUCIONES INTEGRALES EN RECICLAJE S.A</b>				6.6. Número de VIN o Serie			
5.10. Ancho (cm) <b>772</b>		5.11. Alto (cm) <b>305</b>		5.12. Longitud (cm) <b>765</b>		6.7. Ancho (cm)	
						6.8. Alto (cm)	
						6.9. Longitud (cm)	
7. PESOS (TON) DISTANCIAS ENTRE EJES (CM)				8. PESOS (TON) Y DISTANCIAS ENTRE EJES (CM)			
7.1. PMA <b>8.39</b>		7.2. Tara (Peso Vacío) <b>4.10</b>		7.3. Carga útil <b>4.29</b>		8.1. PMA	
						8.2. Tara (Peso Vacío)	
						8.3. Carga útil	
9. Observaciones: <b>Limitado por capacidad según fabricante eje trasero</b>				Peso Eje 1 <b>2.49</b>		Dist. Ejes 1-2 <b>420</b>	
10. Firma del funcionario que confecciona el permiso <i>Gladys Coto Alauca</i>				Peso Eje 2 <b>5.90</b>		Dist. Ejes 2-3 ---	
10.1. Firma de funcionario que revisa el permiso <i>[Signature]</i>				Peso Eje 3 ---		Dist. Ejes 3-4 ---	
10.2. Firma de funcionario que entrega el permiso <i>Kimberly Mora</i>				Peso Eje 4 ---		Dist. Ejes 4-5 ---	
				Peso Eje 5-6 ---		Dist. Ejes 5-6 ---	

