

1. Modalidad del permiso MATERIA PELIGROSA		2. Número de placa C168784		3. Fecha de Emisión 28/03/2022		4. Fecha de vencimiento 28/03/2023	
5. CARACTERISTICAS DEL AUTOMOTOR				6. CARACTERISTICAS DEL REMOLQUE			
5.1. Clase C2		5.6. Año 2017		6.1. Placa (s)			
5.2. Número de VIN KMFHA17PPHC014500		5.7. Modelo EX30 MIGHTY		6.2. Marca		6.3. Año	
5.3. Marca HYUNDAI		5.8. Número de chasis		6.4. Nombre del propietario			
5.4. Carrocería FURGON		5.9. Número de motor		6.5. Carrocería			
5.5. Propietario SOLUCIONES INTEGRALES EN RECICLAJE S.A				6.6. Número de VIN o Serie			
5.10. Ancho (cm) 225		5.11. Alto (cm) 307		5.12. Longitud (cm) 762		6.7. Ancho (cm)	
						6.8. Alto (cm)	
						6.9. Longitud (cm)	
7. PESOS (TON) DISTANCIAS ENTRE EJES (CM)				8. PESOS (TON) Y DISTANCIAS ENTRE EJES (CM)			
7.1. PMA 8.53		7.2. Tara (Peso Vacío) 4.42		7.3. Carga útil 4.11		8.1. PMA	
						8.2. Tara (Peso Vacío)	
						8.3. Carga útil	
9. Observaciones: Limitado por capacidad según fabricante eje trasero				Peso Eje 1 2.63		Dist. Ejes 1-2 419	
10. Firma del funcionario que confecciona el permiso <i>Gladys Coto Alarcos</i>				Peso Eje 2 5.90		Dist. Ejes 2-3 ---	
10.1. Firma de funcionario que revisa el permiso <i>[Firma]</i>				Peso Eje 3 ---		Dist. Ejes 3-4 ---	
10.2. Firma de funcionario que entrega el permiso <i>[Firma]</i>				Peso Eje 4 ---		Dist. Ejes 4-5 ---	
				Peso Eje 5-6		Dist. Ejes 5-6	

